

平成30年度 花巻エリア 放射性物質測定結果

採水日		放射性セシウム (Cs-134とCs-137の総量)	Cs-134	Cs-137
	採水場所	-	-	-
9月12日	高円万寺浄水場(浄水)	検出せず	検出せず	検出せず
9月12日	高円万寺浄水場(原水)	検出せず	検出せず	検出せず
9月21日	大迫中央浄水場(浄水)	検出せず	検出せず	検出せず
9月21日	樋の口浄水場(浄水)	検出せず	検出せず	検出せず
9月21日	立石浄水場(浄水)	検出せず	検出せず	検出せず
9月21日	旭ノ又浄水場(浄水)	検出せず	検出せず	検出せず
9月21日	堅沢浄水場(浄水)	検出せず	検出せず	検出せず
9月21日	沢崎浄水場(浄水)	検出せず	検出せず	検出せず
9月21日	小又浄水場(浄水)	検出せず	検出せず	検出せず
9月21日	折壁浄水場(浄水)	検出せず	検出せず	検出せず
9月21日	小呂別浄水場(浄水)	検出せず	検出せず	検出せず
9月21日	岳浄水場(浄水)	検出せず	検出せず	検出せず
9月21日	新堀浄水場(浄水)	検出せず	検出せず	検出せず
9月21日	十日市浄水場(浄水)	検出せず	検出せず	検出せず
9月21日	竹中浄水場(浄水)	検出せず	検出せず	検出せず
9月21日	谷内浄水場(浄水)	検出せず	検出せず	検出せず
9月21日	土沢浄水場(浄水)	検出せず	検出せず	検出せず
9月21日	田瀬浄水場(浄水)	検出せず	検出せず	検出せず